

Service des eaux de Collombey-Muraz
Administration communale
Case postale 246
1868 Collombey



Entreprise N° : 33079/16771

Sion, le 31 mai 2021

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 21-VS-19161

V 1



N° d'échantillon : 21-71241

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement : Service des eaux de Collombey-Muraz, 1868 Collombey
Personne responsable : Monsieur Ludovic MORET, Service des eaux de Collombey-Muraz, Rue des Dents-du-Midi 44, 1868 Collombey

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Service des eaux de Collombey-Muraz
Prélèvement du : 17.05.2021 à 13h00
Date arrivée : 17.05.2021
Effectué par : Monsieur Yann SIRISIN, Inspecteur cantonal des eaux potables et des piscines

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur : 843 - COLLOMBEY-MURAZ
Lieu de prélèvement : 46 - Magasin Volg
Température de l'eau : 14.5 °C

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-9999-MOP	Radon ¹⁾	6.35 Bq/L	M : max. 100 Bq/L	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

Paramètres mesurés par : 1) Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (GR)

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Patrick Furrer
Chimiste

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Collombey-Muraz, Monsieur Abel UDRESSY, Rue des Dents-du-Midi 44, 1868 Collombey

